ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЛАК ФИНИШНЫЙ

Водно-дисперсионный лак · ВД-АК-610

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Шелковистая защита декоративных покрытий

Водно-дисперсионный финишный лак для защитной и декоративной отделки структурных покрытий. Сохраняет выразительность фактуры и образует эластичную шелковистую плёнку с эффектом Soft-feel. Повышает водостойкость, снижает удержание загрязнений и облегчает уход за поверхностью. Износостойкий, паропроницаемый и устойчивый к ультрафиолету; не впитывает запахов. Для применения внутри и снаружи помещений. Выпускается в матовом и полуглянцевом вариантах.

Матовый и полуглянцевый • Soft-feel • Защита фактуры

0,10–0,15
кг/м² · ориентировочный расход

6
часов · межслойная выдержка

28
дней · полная полимеризация

Материал в деталях

Защитная и декоративная отделка структурных покрытий внутри и снаружи помещений. Для подготовленных минеральных оснований и декоративных штукатурок; финишный слой подчёркивает фактуру и облегчает уход.

Тип материала	Лак / ВД-АК-610
Варианты финиша	Матовый и полуглянцевый
Свойства плёнки	Шелковистая; эффект Soft-feel
Расход	0,10–0,15 кг/м²
Плотность	1,05 кг/л
Межслойная сушка	Не менее 6 часов
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	2 часа / 24 часа
Полная полимеризация	28 дней
Хранение / срок годности	Не ниже +5 °C / 12 месяцев

Высыхание указано при +20 °C и влажности 65%.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Подготовка основания

Основание — ровное, однородное, сухое и чистое. Подходят бетон, кирпич, цементные и гипсовые поверхности, гипсокартон. Удалить непрочные и отслаивающиеся слои; трещины и сколы заделать штукатуркой или шпатлёвкой. Шпатлёвку отшлифовать мелким абразивом, пыль удалить щёткой или пылесосом.

02 / Грунтование и колеровка

На декоративной штукатурке рекомендуется грунт глубокого проникновения ВД-АК 007 для выравнивания впитываемости. Матовый лак без грунтования может дать белые пятна. Колеровать машинным или ручным способом рекомендованными пастами; совместимость универсальных паст других производителей предварительно проверить.

03 / Инструмент и система материалов

Кисть, валик, морская или синтетическая губка, варежка, краскопульт или безвоздушный аппарат. Инструмент сразу после работы промыть водой. Для предсказуемого результата применять полный комплект подготовки и покрытия одного производителя.

Расход — 0,10–0,15 кг/м², в зависимости от профиля, фактуры и впитываемости поверхности. Лак не смешивать с другими красками и растворителями.

Технология нанесения

01 **Перемешать и разбавить**
Перед нанесением тщательно перемешать и добавить 50% очищенной воды. В исходной инструкции допускается разбавление более 50%, если этого требует задача; проверить результат на пробном участке.

02 **Нанести ручным способом**
Равномерно распределить лак кистью, валиком, губкой или варежкой. Наносить при температуре воздуха +15…+25 °С и относительной влажности не выше 65%.

03 **Выдержать между слоями**
Промежуточная сушка — не менее 6 часов. Не наносить следующий слой до завершения необходимой выдержки; температура и влажность влияют на высыхание.

04 **Настроить механизированное нанесение**
Разбавить очищенной водой до рабочей консистенции: в исходнике ориентир — примерно 100%. Давление подобрать по раскрытию факела. Для безвоздушного нанесения указано сопло 510; размер и единицу сопла краскопульта уточнить у технолога.

05 **Дать покрытию высохнуть**
При +20 °С и влажности 65%: на отлип — 2 часа, полное высыхание — 24 часа. Полная полимеризация — через 28 дней; фактические сроки зависят от условий.

06 **Очистить инструмент**
Кисти, валики и оборудование очистить водой сразу после завершения работ. Не добавлять другие краски и растворители.

Эксплуатация и хранение

Уход. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: они могут вызвать пятна.

Состав и хранение. Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, воск, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °С в закрытой таре, защищать от влаги, избыточного тепла и солнца. Срок годности — 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность и утилизация. Пожаро- и взрывобезопасен, без неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки, избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы; тару утилизировать согласно местным правилам.

Изготовитель. ООО «Краски Бриз». Россия, Ростовская обл., с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. +7 (928) 212-75-99 · kraskibriz@mail.ru · www.kraskibriz.ru.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ





