ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

NANO WAX NEW LEVEL

Воск на натуральной пчелиной основе

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА

Глубина фактуры. Глянцевый финиш.

Nano Wax New Level — защитный состав на натуральном пчелином воске для декоративных покрытий. После полировки создаёт стеклянный глянцевый эффект, подчёркивает глубину цвета и фактуры и защищает обработанную поверхность от прямого попадания влаги. Подходит для венецианских штукатурок, покрытий с металлическим порошком, натурального дерева и предметов декора.

Пчелиный воск • Высокий глянец • Водоотталкивающий финиш

50–100	30	1–2
г/м² · расход	минут · начало полировки	часа · между слоями

Материал в деталях

Для декоративных и венецианских штукатурок, покрытий с металлическим порошком, столешниц, мебели из натурального дерева и предметов декора. Создаёт водоотталкивающий защитный финиш с высоким глянцем.

Материал	Nano Wax New Level
Финиш	Высокий глянец
Расход покрытия	0,05–0,10 кг/м²
Плотность	0,80 кг/л
Межслойная сушка	1–2 часа
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
Сухой на отлип	3 часа
Полное высыхание	24 часа
Начало полировки	Около 30 минут
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Значения высыхания: +20 °C / влажность 65%.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИНИША

Подготовка системы

01 / Основа и система

Применять по назначению в системе материалов производителя. Не смешивать с другими красками, материалами и растворителями. Расход зависит от профиля, фактуры и впитываемости поверхности.

02 / Подготовка материала

Перед нанесением перемешать состав вручную. Материал готов к применению. Наносить тонко и равномерно, без наплывов, сразу удаляя излишки.

03 / Инструмент и условия

Подготовить стальную кельму или шпатель, губку для воска или синтетическую варежку. Для полировки — мягкую ткань или натуральный шерстяной круг. Работать при +15…+25 °C и влажности не более 65%.

Полировку начинать ориентировочно через 30 минут, когда поверхность станет матовой или сухой на ощупь. Если воск цепляется за круг, увеличить выдержку. Между слоями — 1–2 часа.

Технология нанесения

01 **Перемешать вручную**
Перемешать готовый состав вручную. Использовать систему материалов производителя; не добавлять сторонние краски, материалы и растворители.

02 **Нанести тонкий слой**
Распределить небольшое количество воска стальной кельмой или шпателем равномерно, без наплывов. Сразу удалить излишки.

03 **Альтернатива: губка или варежка**
Перенести воск со шпателя на губку или синтетическую варежку. Наносить круговыми движениями, равномерно, без следов и перехлёстов.

04 **Отполировать поверхность**
Ориентир — около 30 минут: поверхность матовая или сухая на ощупь. Полировать мягкой тканью или натуральным шерстяным кругом, обычно до 2000 об/мин. Если воск цепляется за круг, выждать ещё.

05 **Нанести следующий слой**
Межслойная выдержка — 1–2 часа. Второй слой наносить тем же способом. Полировка свыше 3000 об/мин с разогревом воска — специальная техника, требующая опыта.

06 **Дать покрытию высохнуть**
При +20 °C и влажности 65%: сухой на отлип — 3 часа, полное высыхание — 24 часа. Время зависит от условий. Влажная уборка — не ранее чем через 24 часа после завершения работ.

Эксплуатация и хранение

Уход и инструмент. Убирать мягкой влажной губкой или тканью, не ранее чем через 24 часа. Не применять едкие кислотосодержащие средства: они могут повредить защитный слой. Инструмент очистить сразу после работы.

Состав. Натуральный пчелиный воск, парафины, деароматизированный уайт-спирит.

Хранение. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °C в закрытой таре. Защищать от влаги, тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность и утилизация. Использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы. Правила обращения с составом и отходами уточнять по паспорту безопасности.

СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ / ПРИМЕР ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА





